

Rettelse til DS 428:2019

2019-09-12: Der er d.d. foretaget en rettelse under pkt. 3.13.6 på side 30 (da), hvor (ve ho i↔o) er rettet til (ve ho i→o).

Dette betyder, at pkt. 3.13.6 i DS 428:2019 skal se således ud:

3.13.6 Kanaler, hvor der ikke er krav til brandisolationsevnen, anses at opfylde kravene vedrørende stabilitet og integritet under brand, såfremt de er med dokumenteret brandmodstandsevne for brand indvendig i kanal, klasse E 60 (ve ho i → o).